JWS温湿度变送器	
温湿度变送器	
选用日产高分子湿度传感器或美国生产的电容式湿度传感器，及德国薄膜电阻，作为感测元件，精度高，一致性好，安装方式多样化。 温度范围：0-50℃或-40-85℃ 湿度范围：0-100%RH 供电电压：24DV 输出：4-20Ma 0-10mA(或其它输出信号)	