

角移变送器

(1) HEC两线制角位移变送器 (图HEC)

主要参数

输入转角: $0\sim 90^\circ$

输出信号: $4\sim 20\text{ mA}$

允许负载: $0\sim 550\ \Omega$

电源电压: DC24V

直线性: 1%

使用温度: $-10\sim +60^\circ\text{C}$



HEC



HED

(2) HED四线制角位移变送器 (图HED)

主要参数

输入转角: $0\sim 90^\circ$

输出信号: $0\sim 10\text{ mA}$; $4\sim 20\text{ mA}$

允许负载: $0\sim 250\ \Omega$

直线性: 0.1% ($0\sim 10\text{ mA}$)

1% ($4\sim 20\text{ mA}$)

使用温度: $-10\sim +60^\circ\text{C}$

(3) HED-01B为防爆型角位移变送器

防爆等级: DiiCT6

