

JWS-A2型温湿度表



特点:

环境温湿度测量

规格: $\Phi 120\text{mm}$

性能指标:

测量范围: $10\sim 90\%RH$ 、 -10°C
 $\sim 40^{\circ}\text{C}$

测量精度: $\leq \pm 5\%RH$ 、 $\leq \pm 1^{\circ}\text{C}$

使用环境: $-15\sim +50^{\circ}\text{C}$

应用领域:

主要用于科研实验室、档案
资料室、机房、厂房车间、仓
库等需要温湿度测量的场所。