

JWS-H1型温湿度表

特点：
环境温湿度测量

性能指标：

测量范围： 0~100%RH

测量精度： $\leq \pm 2\%$ RH

信号输出： 4~20mA, 0~10mA, 0~20mA, 0~10V, 0~5V, 0~1V

供电电压： 12~24V DC或5V DC

使用环境： -40~+60°C

应用领域：

用于粮食存储及加工，烟草、纺织、冷库等恶劣环境的监控，以及其他工业控制等恶劣环境的适度测量。