

∴ XWSS-01B 液晶温湿度显示器

一、概述：

XWSS-01B 液晶数字温湿度计是一种广泛应用于烟草企业、粮食仓储、医药、计算机机房等行业的温湿度测量仪，其使用方便，特别实用于无电源及有防火要求的场所，有长期的稳定性。

二、主要规格和技术参数：

1、外型尺寸：280*220*30（壁挂式）

2、测量范围：温度：0℃~50℃

湿度：20~90%RH

3、测量精度：

温度：±0.5℃ 湿度：±3%RH

4、显示分辨率：

温度：0.1℃ 湿度：0.1%RH

5、敏感元件：

温度：专用测温集成元件 湿度：进口电容元件

口电容元件

6、工作电源：9VDC（6节5号AA电池）

7、功耗：小于4mW 当电池不足时温度部分小数点全亮，打开标牌更换电池。

三、操作使用：

使用时，选择最能反映被测环境温湿度的场合，将测量仪挂在需要测量的地方，即可方便地从显示仪上直接读出所要测量点的温湿度。

