




温湿度变送器 DL-WRHT系列

应 用：气象站, 仓库, 粮库, 工业净化器,
手术示范室, 机房和温室
湿度范围: 0~97%RH
温度范围: -10~60℃ (W) -40~85℃ (D)
精 度: $\pm 2\%RH$, $\pm 0.2^{\circ}C$
输出信号: 4~20mADC (01型) 0~10VDC (02型)
1~5VDC (03型)
工作电压: 24VDC $\pm 50\%$