


# WNK133型压力变送器

WINK133系列变送器



WINK133系列变送器

WNK133是采用进口压力传感器，自行开发和生产的压力测量仪表。适用于气体、液体、蒸汽压力进行测量。该产品采用压铸铝外壳配装模拟现场指示器，具有多种过程连接件，可在现场调节零点，量程。

## WNK133系列变送器

### 测量范围

**相对压力:**最大测量范围 0~40MPa  
最小测量范围 0~1KPa  
**绝对压力:**最大测量范围 0~40MPa  
最小测量范围 0~10KPa

**负相对压力:**  
最大测量范围 -0.1MPa~+2.4MPa  
最小测量范围 -2KPa~+2KPa

WINK133系列变送器


WINK800系列变送器

WINK1121系列变送器


WINK3021系列变送器

变送器产品

### 外型结构



### 电器连接



• 接线端子: M3螺钉 • 电缆孔: 内螺纹M20×1.5 • 电缆密封套: 外螺纹M20×1.5 • 工作电压: 12.5V~30VDC接线端子置于现场显示器后端，显示器通过金属插孔及软线与变送器连接，用户接线时，请先将显示器轻手用力拔起[注意不要用力过猛，以免拔断连接软线]，即可露出接线端子。

# WNK133型压力变送器

## 零点、量程调节

零点校准调节范围为变送器标准量程的 $\pm 5\%$


量程校准调节范围为变送器标准量程的40%至100%

Z: 零点调节


S: 量程调节



## 安装方式



- A. 现场显示器
- B. 安装螺钉M4
- C. 零点量程调节



用户可依据工况及现场安装要求，或采用直装方式，即利用螺钉接头将变送器直接安装于工艺过程设备。

或利用厂家提供的支架，采用导管引压的管架垂直安装方式①、管架水平安装方式②